

• Odwróć wannę i zapewnij dostęp do zewnętrznej powierzchni. / Turn the bathtub over and ensure access to the outer surface. / Переверніть ванну та забезпечте доступ до зовнішньої поверхні.

• Usuń kurz, odtłuść miejsca przeznaczone do naklejenia i odczekaj do całkowitego wyschnięcia. / • Remove dust, degrease the bonding areas, and wait until completely dry. / • Очистіть пил, знежирте місця наклеювання та дочекайтеся повного висихання.

• Pracuj w temperaturze nie niższej niż +15°C. / • Perform the work at a temperature not lower than +15°C. / • Працюйте при температурі не нижче +15°C.

